

## Protestantse Gemeente Moordrecht-Gouderak

Gebouw : Dorpskerk  
Locatie : Kerkplein 12  
Gemeente : Moordrecht, gemeente Zuidplas  
Corresp. Adres : College van Kerkrentmeesters  
Klutendreef 12, 2841 PG Moordrecht

Betreft : Aanvraag omgevingsvergunning orgel en orgelbordes  
Datum : 19 december 2024

### 1) Toelichting

De aanvraag omgevingsvergunning bestaat uit twee delen die echter onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

- a) Aanvraag omgevingsvergunning renovatie monumentaal orgel Dorpskerk  
Renovatie van het orgel heeft voor het laatst plaatsgehad in de periode van 1959 tot 1963. In die periode is het orgel vanuit het koor verplaatst naar de huidige locatie boven de kerkzaal ingang bij de toren. In 1963 is het orgel voor het laatst ingrijpend gerenoveerd.  
Het orgel is een monument dat in 1818 in de Dorpskerk in Moordrecht is geplaatst. Normaal gesproken dient een orgel van dit formaat iedere 50 jaar te worden gerenoveerd. De laatste renovatie ligt inmiddels 61 jaar achter ons.  
Het herstelplan is geschreven door [REDACTED] en [REDACTED], beiden gecertificeerd orgeladviseur.  
Het orgel in de Dorpskerk in Moordrecht is het enige orgel van de vooraanstaande orgelbouwer Louis II Delhayé dat in Nederland bewaard is gebleven. Dit herstelplan gaat daarom ook uit van een conserverend herstel. Waar dit niet mogelijk is wordt voorzien in stilistisch en monument-technisch verantwoorde oplossingen.

Een volledige toelichting vindt u in het Herstelplan.

- b) Aanvraag omgevingsvergunning aanpassen bordes waarop het orgel is aangebracht.  
De bordes waarop het orgel is aangebracht helt ca. 30 mm naar voren. Deze verzakking veroorzaakt scheefstand van het pijpwerk. De frontpijpen komen daardoor aan hun bevestigingen te hangen en die zullen op een gegeven moment afbreken. De instabiliteit van de orgelbordes zal op termijn tot instorting van de orgelkast en het binnenwerk kunnen leiden.  
Het aanpassen van de bordes is dus pure noodzaak om het orgel weer volledig waterpas te kunnen plaatsen waardoor behoud van het orgel voor vele jaren gegarandeerd kan worden.

Een volledige toelichting vindt u in het Herstelplan.



- c) Onlosmakelijkheid punt a) en punt b)  
De genoemde aanvragen onder a) en b) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden aangezien renovatie van het orgel geen zin heeft als de plek waar het orgel is gesitueerd niet wordt aangepast omdat de huidige situatie in de toekomst schade aan het orgel zal veroorzaken.  
Andersom heeft aanpassing van de bordes geen zin als geen omgevingsvergunning voor de renovatie van het orgel zou worden verkregen.

2) Stukken behorende bij de aanvraag omgevingsvergunning

Voor de duidelijkheid zijn de stukken opgesplitst in twee delen, te weten: stukken voor de renovatie van het orgel en stukken voor de aanpassing van de bordes waarop het orgel gesitueerd is.

De volgende stukken doen wij u toekomen:

- 1a Deze toelichting op de aanvraag bouwvergunning orgel en orgelbordes
- 1b Brieven aan omwonenden, geen reacties ontvangen
- 2 Herstelplan orgel
- 3a Bouwtekeningen orgel
- 3b Constructietekeningen orgel
- 3c Bouwbesluitberekeningen orgel – niet van toepassing
- 3d Projectkosten renovatie orgel
- 3e Foto's huidige situatie orgel
- 4a Bouwtekeningen orgelbordes
- 4b Constructietekeningen orgelbordes, inclusief rapport en berekeningen
- 4c Projectkosten aanpassingen orgelbordes
- 4d Foto's huidige situatie orgelbordes