

AB Vleeswaren & Specialiteiten B.V.
T.a. ██████████
Kalkovenweg 1
2401 LJ Alphen aan den Rijn
info@abvleeswaren.nl

Postbus 45
2800 AA Gouda
088 - 54 50 000
www.odmh.nl

Besluitdatum
Verzenddatum 11-05-2021
Ons kenmerk 2021005091
Uw kenmerk

Onderwerp

Rectificatie controlebrief milieucontrole Kalkovenweg 1 in Alphen aan den Rijn

Beste D. Verwij,

Op 30 april 2021 heeft u van onze toezichthouder, ██████████ controlebrief ontvangen. Dit naar aanleiding van de op 28 april 2021 uitgevoerde milieucontrole op het adres Kalkovenweg 1 in Alphen aan den Rijn.

In de verzonden controlebrief is abusievelijk een onjuiste inhoud opgenomen. In deze brief is de juiste inhoud opgenomen en de verplichtingen die daarmee samenhangen.

Opmerkingen

In uw bedrijf is een slibvangput en vetafscheider aanwezig. Deze voorzieningen zijn geplaatst voor 1 januari 2008.

Voor voorzieningen die zijn geplaatst voor 1 januari 2008 zijn de eisen voor goed gebruik door de wetgever vrijgelaten. Echter, op grond van artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de zorgplicht van toepassing.

Volgens artikel 2.1 lid b, m en n van het Activiteitenbesluit milieubeheer moet een slibvangput en vetafscheider ter bescherming van het gemeentelijk rioolstelsel, de bodem en voor de goede werking zo vaak als nodig worden onderhouden en geledigd.

U dient met een schriftelijk bewijs aan te kunnen tonen dat u en op welke wijze onderhoud en lediging aan de slibvangput en vetafscheider wordt uitgevoerd.

Tijdens de controle is visueel geconstateerd dat de tussenschotten van uw vetafscheider in zeer slechte staat verkeren. Dit heeft invloed op de goede werking van de voorzieningen.

U heeft tijdens de controle verklaard dat er grondwater door de voorzieningen naar boven stroomt. Dit duidt op lekkage.

Wij verzoeken u daarom de slibvangput en vetafscheider te laten ledigen en te laten inspecteren. Dit dient te gebeuren door een deskundig bedrijf. Van de inspectie dient u een schriftelijk inspectierapport te kunnen verstrekken. Eventuele reparaties dienen binnen twee weken na de inspectie te zijn uitgevoerd.

Indien de slibvangput en vetafscheider niet kunnen worden gerepareerd, dan dient u een nieuwe slibvangput en vetafscheider te laten plaatsen die voldoet aan NEN-EN 1825. Alvorens een nieuwe slibvangput en vetafscheider te plaatsen dient u ons ter goedkeuring een capaciteitsberekening voor de slibvangput en vetafscheider toe te sturen. U kunt deze sturen naar e-mailadres ██████████@odmh.nl.

Termijn

U dient voor 11 juli 2021 het inspectierapport aan ons toe te sturen.

U kunt het inspectierapport sturen naar e-mailadres [redacted]@odmh.nl.

Hoe gaat het verder?

Na deze termijn komen wij weer bij u controleren of doen wij een administratieve controle. Wij doen dit meestal onaangekondigd. Heeft u de overtredingen dan niet gestopt? Dan kunnen wij een last onder dwangsom opleggen. Ook kunt u dan een strafbeschikking of proces-verbaal krijgen.

Waar staat het in de wet?

Voor uw situatie geldt de volgende wetgeving:

- Activiteitenbesluit milieubeheer;
- Activiteitenregeling milieubeheer.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met [redacted]. Dat kan via [redacted] of per e-mail via [redacted]@odmh.nl. Vermeld dan het kenmerk 2021005091. Zo kunnen wij u sneller helpen.

Calamiteiten

Calamiteiten of omstandigheden met eventuele gevolgen voor het milieu dient u direct te melden via telefoonnummer 0888 - 333555 (24 uur per dag bereikbaar). Verder dient u afwijkende activiteiten die in de omgeving overlast kunnen veroorzaken vooraf te melden via milieuklachten@odmh.nl.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,
namens dezen,
ing. H.W. Spruit,
Afdelingshoofd Bedrijven Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Deze controle is een momentopname. Mogelijk zijn sommige overtredingen niet door ons gezien. Dat betekent niet dat wij die overtredingen goedkeuren. U blijft er zelf verantwoordelijk voor om u aan de regels te houden.