

## Controlerapport

Product: Aspectcontrole milieuinrichting  
Omschrijving: Milieuinrichting - [REDACTED] Vleeswaren & Specialiteiten  
Locatie: Kalkovenweg 1, 2401LJ Alphen aan den Rijn  
Zaaknummer: 2024-00009159

**Conclusie:** Geen vervolgactie nodig



### *Details controlebezoek*


Controletype: Aspectcontrole milieu  
Doelstelling: beoordeling geurhinder ivm verzoek handhaving  
Gepland op: 25 april 2024  
Datum uitgevoerd: 25 april 2024  
Uitvoerend toezichthouder: [REDACTED]

*Te controleren objecten:* Milieuinrichting - [REDACTED] Vleeswaren & Specialiteiten

### *Algemene bevindingen*

Onderwerp	Toelichting	Status	Strategie
-----------	-------------	--------	-----------


### *Bevindingen per onderwerp*

Onderwerp	Toelichting	Status	Strategie
	Controle op geurhinder nav verzoek tot handhaving. Gesproken met eigenaar [REDACTED] [REDACTED] Er zijn 2 rookkasten aanwezig, een is overgenomen en was reeds voorzien van een katalysator. Bedrijf wil zelf graag overlast voorkomen. Getracht wordt de rookkast	 Voldoet	N.v.t.

met katalysator zo veel als  
mogelijk in te zetten.  
Daarnaast wordt  
geprobeerd om de rookkast  
ook in de nacht te  
gebruiken om overdag geen  
overlast te geven.

25 april 2024 - 11:30:29

Twee rookkasten en een  
kookkast. Opgesteld  
vermogen stookinstallatie  
en vermogen rookoven zijn  
allemaal onder de 100 kW.  
Rookunit bestaat uit  
verwarmingsspiraal en  
elektrische toevoerunit.

 Niet  
gecontroleerd

N.v.t.




Foto:



Foto:



Foto:



Foto:



Foto:





Foto:



Foto:



Foto:




Foto:



Foto:



Foto:



Foto:



Foto:





Foto:

25 april 2024 - 11:31:50

Hoogte van de twee afvoerpijpen van de rookkasten voldoen ruim aan gestelde eis. De 1<sup>e</sup> pijp staat op de eerste laag van het gebouw en is bijna 6 meter hoog. De tweede pijp staat op de 2<sup>e</sup> woonlaag van het gebouw en is ongeveer een halve meter hoog. De naastgelegen woning is niet hoger dan het platte dak van het lage bedrijfsonderdeel.



Voldoet

N.v.t.



Foto:

25 april 2024 - 11:32:00

Pasteuriseerunit, geen  
typeplaat gevonden, maar  
zeer aannemelijk dat het  
vermogen minder dan 100  
kW is.

 Niet  
gecontroleerd

N.v.t.



Foto:

Stookinstallatie  
ruimteverwarming,  
vermogen is kleiner dan  
100 kW. Op zolder staat  
nog een warmwaterboiler,  
vermogen eveneens minder  
dan 100 kW.



Voldoet

N.v.t.



Foto:

25 april 2024 - 14:04:03

De rookkasten zijn  
computergestuurd.  
Programma is 7,5 uur  
totaal. Roken 30, 25 en 5  
minuten, tussenruimten  
voor opwarmen, ventileren,  
drogen enz. Roken op  
wisselende dagen,  
afhankelijk van vraag  
afnemers en seizoen. In  
herfst en winter b.v. meer  
i.v.m. grotere vraag naar  
rookworsten.




Niet  
gecontroleerd

N.v.t.

25 april 2024 - 14:07:03

---

Conclusie van het bedrijfsbezoek is dat voldaan wordt aan de gestelde eisen ten aanzien van het roken. De afvoerpijp is hoog genoeg en andere voorzieningen zijn niet voorgeschreven. Emissiemetingen zijn eveneens niet voorgeschreven.	 Voldoet	N.v.t.
--	---	--------

---

26 april 2024 - 12:29:46