

Inspectieformulier Dubbelwandige Dieseltank

Locatie: Koudekerk aan den Rijn

Bedrijf: J. Warmerdam Agrarisch Loonwerk & Grondverzet B.V.

Inhoud tank: 5000 liter

Datum inspectie: 12/06 /2026

Inspecteur:  J

Controlepunt

Ja Nee Opmerking

Tank is dubbelwandig uitgevoerd	☒	☐	
Tank voorzien van geldig type-/tankcertificaat	☒	☐	
Tank duidelijk voorzien van productaanduiding (diesel)	☒	☐	
Geen zichtbare corrosie of beschadigingen	☐	☒	
Geen zichtbare lekkages aanwezig	☐	☒	
Tank stabiel opgesteld	☒	☐	
Vulpunt in goede staat	☒	☐	
Ontluchting aanwezig en vrij	☒	☐	
Overvulbeveiliging aanwezig	☒	☐	
Afsluiters functioneren correct	☒	☐	
Leidingen lekvrij en onbeschadigd	☒	☐	
Lekdetectiesysteem aanwezig	☐	☒	

Eindoordeel

- ☒ Goedgekeurd
☐ Goedgekeurd onder voorwaarden
☐ Afgekeurd

Opmerkingen / maatregelen:

Handtekening inspecteur

 J

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen